


εφαρμόστηκε η εγκεκριμένη στατική μελέτη. Το αποτέλεσμα ήταν ένα από τα υποστυλώματα του να έχει αστοχήσει λόγω ανεπαρκούς διατομής του^ς και έλλειψης απαιτούμενου σιδηρού οπλισμού. Η μελέτη και η κατασκευή ενίσχυσης του κρίνεται ως μη οικονομοτεχνική και επειδή ο Δήμος προσανατολίζεται στην κατεδάφιση του και στην ανέγερση νέας κατασκευής ίδιου εμβαδού θα ήταν πολύ γρηγορότερη και ουσιαστική η λύση της Βιομηχανοποιημένης Δόμησης ώστε να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες της περιοχής. Σήμερα το εν λόγω Νηπιαγωγείο έχει εκκενωθεί και έχει απομονωθεί από τον προαύλιο χώρο του σχολείου ώστε να μην υπάρχει καμία πιθανότητα πρόσβασης των παιδιών προς εκείνη την μεριά. Ταυτόχρονα έχουν ληφθεί και όλα τα απαιτούμενα μέτρα υποστύλωσης της δοκού η οποία συνδέεται με το υποστύλωμα αυτό.

Για όλα τα παραπάνω σας αποστέλλουμε αποσπάσματα ρυμοτομικών σχεδίων και είμαστε στην διάθεση σας για την οποιαδήποτε συνεργασία με τους αρμόδιους μηχανικούς της Υπηρεσίας μας.

Με εκτίμηση,

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ
Ακριβές  αντίγραφο από
το πρωτότυπο του αρχείου μας.
Αγία Παρασκευή 01.03.2011.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΡΝΙΚΟΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ ΒΑΣΜΑ